

200-26-020-0441-41 2021

e-mail: 28.10.21r.
ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH
OTRZYMAŁ
05.11.2021
Iwona Kozłowska
pdpis
M543 Wydział

Chlastawa, 27.10.2021 r.

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w ZIELONEJ GÓRZE**

**al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra**

PETYCJA

***w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302
w miejscowości Chlastawa, gm. Zbąszynek***

W imieniu Rady Sołectkiej Sołectwa Chlastawa oraz przede wszystkim w imieniu mieszkańców wsi Chlastawa, jako członek Rady i zarazem mieszkaniec wsi, zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa, gm. Zbąszynek, pow. świebodziński, woj. Lubuskie, a więc drogi podlegającej bezpośrednio Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Zapewnienie bezpieczeństwa polegać ma w pierwszej kolejności na zastosowaniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier drogowych/chodnikowych, np. typu U12a lub U11a, jak też na modernizacji części chodnika wchodzącego w skład w/wskazanej drogi.

Odcinek drogi nr 302 w miejscowości Chlastawa, początkowo z kierunku miejscowości Kosieczyn wyposażony jest w chodnik z lewej strony drogi (zał. zdjęcia nr 1-8). Następnie, od wysokości kościoła, z prawej strony tej drogi (zał. zdjęcia nr 9-11). Na obu tych odcinkach, chodnik znajduje się na łuku drogi. Ponadto, w miejscach tych chodnik jest bardzo wąski i co najistotniejsze, jezdnia przy której chodnik ten biegnie, jest jezdnią o bardzo intensywnym natężeniu ruchu; w tym intensywnym ruchu pojazdów ciężarowych. Zamontowanie barier ochronnych pomiędzy chodnikiem, a jezdnią bezsprzecznie będzie miało wpływ nie tyle za poprawę, co zapewnienie bezpieczeństwa w tych dwóch miejscach. Do rozważenia pozostaje też kwestia montażu tego typu barier nie tylko na łuku drogi w pierwszym z opisanych odcinków, ale również dalej w kierunku kościoła.

Zasadnym byłoby również podjęcie działań zmierzających do poszerzenia opisanych chodników w miejscach, gdzie jest to wykonane, tj. w miejscach gdzie pozwala na to ukształtowanie i zagospodarowanie terenu, a także podjęcie działań polegających na naprawie chodnika w miejscach, w których jest on uszkodzony. Na pierwszym opisanym odcinku, chodnik jest pozapadany. Poza tym w kilku miejscach kostka brukowa w znacznym stopniu wystaje ponad płaszczyznę chodnika. Nierówności takie, szczególnie na tym wąskim fragmencie niezabezpieczonego w żaden sposób chodnika, na łuku

drogi stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia pieszych. W tym właśnie też miejscu, chodnik wymaga poszerzenia.

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj również fakt, iż pieszy poruszający się po miejscowości Chlastawa wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 302 nie ma możliwości wyboru innej trasy, niż ta wyżej opisana. W ciągu opisanego fragmentu drogi nie znajduje się ponadto ścieżka rowerowa; ścieżka taka kończy się przed miejscowością Chlastawa i zaczyna się zaraz za nią. Powoduje to, że z chodnika znajdującego się wewnątrz miejscowości, a będącego częścią drogi nr 302 bardzo często korzystają rowerzyści, co znacznie zwiększa możliwość wystąpienia kolizji, czy wypadków; szczególnie na łukach drogi, gdzie widoczność jest stanowczo ograniczona. Korzystanie z chodnika przez rowerzystów nie zawsze wiąże się oczywiście z nieprzestrzeganiem obowiązującego prawa; przepisy Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98, poz. 602) zezwalają na korzystanie z chodnika przez rowerzystów w przypadkach określonych w art. 33 ust. 1 oraz 3.

Zważając na powyższe, zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie przedmiotowej petycji i podjęcie działań w opisanym zakresie.

Sporządził:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small flourish.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Klauzula informacyjna.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Załącznik nr 1 do petycji z dnia 27 października 2021 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302 w miejscowości Chlastawa, gm. Zbąszynek, adresowanej do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.



Zdjęcie nr 1 – widok z kierunku m. Kosieczyn w kierunku kościoła.



Zdjęcie nr 2 – widok z kierunku m. Kosieczyn w kierunku kościoła.



Zdjęcie nr 3 – widok z kierunku m. Kosieczyn w kierunku kościoła.



Zdjęcie nr 4 - widok z kierunku m. Kosieczyn w kierunku kościoła.



Zdjęcie nr 5 - widok z kierunku m. Kosieczyn w kierunku kościoła.



Zdjęcie nr 6 - widok z kierunku kościoła w kierunku m. Kosieczyn.



Zdjęcie nr 7 - widok z kierunku kościoła w kierunku m. Kosieczyn.



Zdjęcie nr 8 - widok z kierunku kościoła w kierunku m. Kosieczyn.



Zdjęcie nr 9 - widok z kierunku kościoła w kierunku m. Nądnia.



Zdjęcie nr 10 - widok z kierunku kościoła w kierunku m. Nądnia.



Zdjęcie nr 11 - widok z kierunku m. Nądnia w kierunku kościoła.